


注意 ⚠ CAUTION

作業に当たっては電源を遮断して下さい。適切な保護具の着用をお願いします。

異常内容：電源逆相



電源ケーブル

逆相で接続されて
いませんか？

電源ケーブル3本線のうち
R相（赤）とT相（黒）
をつなぎ替えてください。

欠相はありませんか？

欠相原因を除去した上で
再度接続をしてください。