

## 注意 ! CAUTION

部品の交換・修理または清掃を行なう場合には、必ず電源ブレーカをOFFにしてから作業して下さい。

### 状況：「2：媒体不足」

ブザー警報「2：媒体不足」表示  
運転が自動的に停止します。

「ブザー停止/リセット」キーにて警報を停止させます。

媒体が規定量以下になった。

#### \*推定原因

- 媒体の不足
- 媒体の漏れ
- フロートスイッチの誤作動
- フロートスイッチの不良
- 冷却水量不足か冷却水が供給されていない。
- ヒータボックス内に空気溜まりがあるため液面が下がりフロートスイッチが作動した。

#### 対策・処置方法

- 必要ユーティリティーを確保しているか確認してください。
- 冷却水出入口配管の接続に間違いがないか確認してください。
- 冷却水配管に詰まりがないか確認してください。
- フロートスイッチの状態確認  
(ファンクションF06モードのD1-01がONしているか)
- フロートスイッチの清掃を行なってください。



※画像の型式はTW-200/95です。